


## ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛОСКАЯ ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА



ДИАМЕТР мм.	ДЛИНА мм.	DK мм.	D1 мм.	P мм.	ШЛИЦ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
3	16	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	1000
3	20	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	1000
3	25/15	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	500
3	30/18	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	500
3	35/20	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	500
3	40/24	5,65-6,05	2,8-3,2	~ 1,45	TORX 10	500
3,5	16	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	1000
3,5	20	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	1000
3,5	25/15	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	500
3,5	30/18	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	500
3,5	35/20	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	500
3,5	40/24	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	500
3,5	45/27	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	200
3,5	50/30	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	200
3,5	60/35	6,65-7,05	3,1-3,4	~ 2,15	TORX 15	200
4	16	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	20	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	25/15	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	30/18	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	35/20	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	40/24	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	500
4	45/27	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	200
4	50/30	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	200
4	60/35	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	200
4	70/42	7,5-8,0	3,5-3,8	~ 2,52	TORX 20	200

ДИАМЕТР мм.	ДЛИНА мм.	DK мм.	D1 мм.	P мм.	ШЛИЦ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
4,5	30/18	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	500
4,5	35/20	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	40/24	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	45/27	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	50/30	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	60/35	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	70/42	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
4,5	80/50	8,5-9,0	3,7-4,0	~2,8	TORX 25	200
5	30	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	35/20	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	40/24	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	45/27	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	50/30	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	60/35	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	70/42	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	80/50	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	200
5	90/50	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	100
5	100/50	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	100
5	110/60	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	100
5	120/70	9,64-10	3,7-4,0	~3,2	TORX 25	100
6	40/24	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	45/27	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	50/30	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	60/35	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	70/42	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	80/50	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	200
6	90/50	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	100/50	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	110/60	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	120/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	130/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	140/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	150/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	160/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	180/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	200/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	220/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	240/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	260/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	280/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100
6	300/70	11,5-12,1	4,8-5,2	~4,7	TORX 30	100



ДИАМЕТР мм.	ДЛИНА мм.	DK мм.	D1 мм.	P мм.	ШЛИЦ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
8	50	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	60/35	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	70/42	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	80/50	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	90/50	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	100/50	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	200
8	120/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	140/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	150/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	160/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	180/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	200/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	220/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	240/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	250/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	260/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	280/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	300/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	100
8	320/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	340/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	350/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	360/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	380/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	400/80	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	420/100	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	440/100	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	450/100	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
8	500/100	14,3-15	6,8-7,2	~ 5,5	TORX 40	50
10	80/40	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	100/60	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	120/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	140/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	160/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	180/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	200/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	220/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	240/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	250/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	260/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	280/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	300/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	320/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	340/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50

ДИАМЕТР мм.	ДЛИНА мм.	DK мм.	D1 мм.	P мм.	ШЛИЦ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ шт.
10	350/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	360/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	380/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
10	400/80	17,4-18,2	8-8,5	~ 6,6	TORX 40	50
12	600/120	21-22	9,5-9,8	~ 6	TORX 50	25