





# САМОРЕЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПО МЕТАЛЛУ, ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА DIN 7982

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 7982
- ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА
- РЕЗЬБА ЧАСТАЯ
- ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А-2, А-4

**ПРИМЕНЕНИЕ**

| D мм. | L мм. | K мм. | DK мм. | ШЛИЦ |
|-------|-------|-------|--------|------|
| 2.2   | 4.5   | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 6.5   | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 9.5   | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 13    | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 16    | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 19    | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 22    | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.2   | 25    | 1.3   | 4.3    | PZ1  |
| 2.9   | 6.5   | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 9.5   | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 13    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 16    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 19    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 22    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 25    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 2.9   | 32    | 1.7   | 5.5    | PZ1  |
| 3.5   | 6.5   | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 9.5   | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 13    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 16    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 19    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 22    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 25    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 32    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 38    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 45    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 50    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 60    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.5   | 70    | 2.1   | 6.8    | PZ2  |
| 3.9   | 6.5   | 2.3   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 9.5   | 2.3   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 13    | 2.3   | 7.5    | PZ2  |

| D мм. | L мм. | K мм. | DK мм. | ШЛИЦ |
|-------|-------|-------|--------|------|
| 3.9   | 16    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 19    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 22    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 25    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 28    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 32    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 38    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 45    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 50    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 60    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 3.9   | 70    | 2.1   | 7.5    | PZ2  |
| 4.2   | 6.5   | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 9.5   | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 13    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 16    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 19    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 22    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 25    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 32    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 38    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 45    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 50    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 60    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 70    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 80    | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.2   | 100   | 2.5   | 8.1    | PZ2  |
| 4.8   | 9.5   | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 13    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 16    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 19    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 22    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 25    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |
| 4.8   | 32    | 3.0   | 9.5    | PZ2  |

## САМОРЕЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПО МЕТАЛЛУ, ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА DIN 7982

| D мм. | L мм. | K мм. | DK мм. | ШЛИЦ |
|-------|-------|-------|--------|------|
| 4,8   | 35    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 38    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 45    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 50    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 55    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 60    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 70    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 80    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 90    | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 100   | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 110   | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 4,8   | 120   | 3,0   | 9,5    | PZ2  |
| 5,5   | 13    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 16    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 19    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 22    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 25    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 32    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 38    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 42    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 45    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 50    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 55    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 60    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 70    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 80    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 90    | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 100   | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 5,5   | 120   | 3,4   | 10,8   | PZ3  |
| 6,3   | 13    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 16    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 19    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 22    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 25    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 32    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 38    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 45    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 50    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 60    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 70    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 80    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 90    | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 100   | 3,8   | 12,4   | PZ3  |
| 6,3   | 120   | 3,8   | 12,4   | PZ3  |